



INFORMACJA

z dnia 19 stycznia 2024 r.

W związku z przeprowadzeniem badań kontrolnych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie informuję, iż w zakresie oznaczonych parametrów woda w systemie cyrkulacji pływalni nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni* (Dz. U. z 2022, poz. 1230).

W systemie cyrkulacji pływalni nastąpiło przekroczenie poziomu mikroorganizmów, tj. 54 jtk gdzie wartość dopuszczalna wynosi 20 jtk/1ml wody. Podjęto działania naprawcze:

1. Zwiększona dezynfekcja systemu cyrkulacji dwuaxanem (głównie zbiornik przelewowy 3x1,5 l),
2. Czyszczenie zbiornika przelewowego,
3. Dezynfekcja szokowa złoża 30 ppm podchlorynu na każdy filtr,
4. Codzienne płukanie filtrów,
5. Czyszczenie i dezynfekcja kurka czerpalnego,
6. Czyszczenie i dezynfekcja sitek i kratek przelewowych,
7. Bieżące monitorowanie SUW oraz jakości wody w celu wyeliminowania problemu, w szczególności w zakresie parametru chloru wolnego i chloru związanego.

Na dzień 22 marca 2024 r. zaplanowano badania kontrolne przekroczonego parametru ogólnego poziomu mikroorganizmów.